Data 21/10/2026

a.c.a	**IMPRESA APPALTATRICE/LAV. AUTONOMO**
	DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
	Ing. Roberto Cecchini
e p.c.	Ufficio SPP
	Ing. S. Nannini

IL PRESENTE DOCUMENTO È REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI DI:

Oggetto dell'appalto:

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, TRATTAMENTO MALEODORANZE, TRATTAMENTO ANTIOFIDICO E TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESSO GLI IMPIANTI GESTITI DA ACQUE S.P.A. – SETTORE ACQUEDOTTO E SETTORE DEPURAZIONE

Impresa/Lavoratore autonomo	*DA DEFINIRE*		
Importo lavori	€ 125.000,00 (Escluso oneri per la sicurezza)		
Oneri per la sicurezza	***2.485,00 €***		
Data inizio lavori	DA DEFINIRE	**Durata**	*validità di 1095 giorni – CONTINUO*
		Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.	
Nominativo del Responsabile/Preposto dell'appaltatore		**Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)**	
Numero lavoratori dell'appaltatore	DA DEFINIRE	*Qualora si trattasse di un numero elevato di persone è possibile allegare al presente documento la lista dei nominativi dei lavoratori autorizzati*	
Nome e Cognome	**Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)**		
Nome e Cognome	**Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)**		
Area di lavoro del committente interessata	☒ ufficio	*SITI GESTITI DA ACQUE SPA*	
	☒ magazzino	*SITI GESTITI DA ACQUE SPA*	
	☐ laboratorio		
	☒ depuratore	*IMPIANTI GESTITI DA ACQUE SPA*	
	☒ sollevamento fognario	*IMPIANTI GESTITI DA ACQUE SPA*	
	☒ centrale, deposito acquedotto	*IMPIANTI GESTITI DA ACQUE SPA*	
	☒ altro luogo di lavoro del ciclo produttivo	*IMPIANTI GESTITI DA ACQUE SPA*	

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE E COSTI/MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI

Devono essere valutati i rischi interferenti:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

In linea di principio occorrerà mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui sarà espletato il lavoro, servizio o fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

INDICE DI PROBABILITÀ DI INTERFERENZA (pI)	
Valore	**livello**
1	**Improbabile**
2	**Poco probabile**
3	**Probabile**
4	**Molto probabile**

INDICE DI GRAVITÀ DEL RISCHIO (gR)	
Valore	**livello**
1	**lieve**
2	**medio**
3	**grave**
4	**Molto grave**

Significatività del rischio da interferenza RI = pI x gR

1 ÷ 3 Trascurabile
4 ÷ 6 Lieve
8 ÷ 9 Alto
12 ÷ 16 Molto alto

PERICOLO INTERFERENTE		COMMITTENTE	IMPRESA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RI = pI x gR	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI derivanti da specifica interferenza	COSTI INTERFERENZE
Luoghi di lavoro	Stabilità e solidità delle strutture	X			**IMPRESA:** Attenersi alle attività oggetto dell'affidamento. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dei luoghi di lavoro. Divieto di uso promiscuo delle attrezzature e macchinari in dotazione agli impianti e agli operatori ACQUE e a eventuali altre imprese operanti nel medesimo impianto. Divieto di acceso ai luoghi di lavoro non autorizzati. L'impresa esecutrice è tenuta al rispetto delle indicazioni fornite dal referente di ACQUE Spa presente sul luogo di lavoro e al rispetto delle misure preventive e protettive esistenti all'interno del luogo di lavoro nel quale opera. L'area di intervento e di deposito e stoccaggio dovrà essere debitamente delimitata e segnalata tramite apposita cartellonistica.	cartellonistica varia di segnalazione, nastro bianco rosso coni di delimitazione	Vedere stima finale
	Illuminazione	X		2X1=2 TRASC.			
	Vie di circolazione/viabilità	X	X	2x1=2 TRASC.			
	Ambienti confinati						
	Scivolamento	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Inciampo e caduta	X	X	2x2=4 LIEVE			

	Fonti di calore	X		2x2=4 LIEVE	L'impresa dovrà rispettare le tempistiche dettate dal referente del luogo di lavoro in caso di necessità non programmata di interruzione delle lavorazioni, in riferimento alle necessità di esercizio dell'impianto stesso. L'accesso ai luoghi di lavoro può comportare l'attraversamento di aree con possibile presenza di traffico veicolare. È necessario, seguire il senso di marcia indicato dalla segnaletica o indicati dal personale preposto; mantenere una velocità massima al di sotto dei 10 km/h; effettuare le operazioni amministrative a motore spento; stazionare sempre negli spazi consentiti o indicati dal personale preposto; operazioni di fornitura dovranno avvenire in luogo circoscritto e delimitato adeguatamente. È necessario non ostacolare il normale traffico veicolare facendo uso di adeguata delimitazione e cartellonistica nel rispetto del Codice della Strada nel caso in cui le operazioni prevedano che venga occupata parte o l'intera carreggiata. È fatto divieto sostare sotto eventuali carichi sospesi. Delimitare e segnalare la zona. Indossare elmetto e indumenti alta visibilità. Divieto di avviare attività in quota (h>2m) senza specifico permesso di lavoro. È fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2m). Ogni fase delle operazioni, dovrà essere compiuta dall'impresa con ogni cura in modo tale da evitare l'emissione in ambiente di inquinanti di ogni tipo, nel rispetto delle normative vigenti. Concordare il programma interventi con il referente del luogo di lavoro. In caso di previsione di maltempo o forte vento non vengono non programmare mai interventi con insetticidi o utilizzo di prodotti chimici volatili che possano pertanto sconfinare nelle aree esterne. L'inizio delle attività è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del referente di ACQUE. In caso di interventi in locali interni o chiusi, questi dovranno essere preliminarmente sgombri da personale ACQUE e di personale presente a vario titolo e da sostanze alimentari e suppellettili. Dopo l'intervento, gli stessi locali devono essere interdetti a tutti per almeno il tempo indicato nelle schede di sicurezza dei prodotti usati; al termine dell'intervento i locali coinvolti dovranno essere ben ventilati e il preposto della impresa fornisce comunicazione al referente di ACQUE. Il preposto, dopo aver verificato l'assenza di pericoli con il referente di ACQUE, rilascia nulla osta all'ingresso nei locali trattati. Segnalare l'avvenuta installazione delle esche/trappole per topi tramite idonea cartellonistica. Si segnala la presenza di zone con pavimentazione irregolare ed erba alta per le quali occorre portare particolare attenzione per evitare cadute e scivolamenti. È probabile la presenza di animali e il relativo rischio di morsi e punture. Si segnalano zone carenti di illuminazione artificiale o con illuminazione di emergenza mancante. Si prescrive l'uso di vestiario ad alta visibilità e calzature idonee. **PERSONALE DI ACQUE S.P.A:** Fornisce nulla osta all'inizio attività all'impresa affidataria. Fornisce indicazioni sui rischi presenti nei luoghi oggetto di intervento. In caso di disinfestazione è fatto divieto di accesso ai locali trattati agli operatori di ACQUE e al personale presente a vario titolo, e di mantenersi a debita distanza durante l'irrorazione e per il tempo successivo, indicato nelle schede di sicurezza dei prodotti usato, o comunque fino ad autorizzazione da parte del personale dell'impresa incaricata dell'intervento. Verifica con il preposto dell'impresa se sussistono le condizioni per rilasciare il nulla osta alla ripresa delle attività al personale eventualmente allontanato. Gli interventi di disinfestazione devono essere programmati e idoneamente comunicati a tutto il personale (sia di ACQUE, imprese, esterni etc…) eventualmente coinvolto, preliminarmente alla data dell'intervento. Non ostacolare le lavorazioni dell'impresa.		
	Urto	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Caduta dall'alto	X					
	Caduta materiale dall'alto	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Caduta verso il vuoto	X		2x2=4 LIEVE			
	Recipienti/tubazioni in pressione	X		2x2=4 LIEVE			
	Morsi e punture di animali	X		2x2=4 LIEVE			

Macchine/attrezzature		X	X	2x2=4 LIEVE	**IMPRESA:** Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente sul luogo di lavoro. Confinare l'area di intervento in modo da mantenere a debita distanza i non addetti ai lavori per ridurre il rischio di interferenze e di proiezione di materiali durante l'attività. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente di impianto. L'inizio delle attività è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del referente di Acque. Alla conclusione delle attività l'impresa è tenuta alla comunicazione dell'effettuato intervento all'operatore di Acque incaricato Ogni fase delle operazioni, dovrà essere compiuta dall'impresa con ogni cura in modo tale da evitare l'emissione in ambiente di inquinanti di ogni tipo, nel rispetto delle normative vigenti. Divieto di utilizzare prodotti chimici in situazioni di forte vento e senza rilascio del nulla osta da parte del referente del luogo di lavoro. Concordare il programma interventi con il referente del luogo di lavoro. In caso di previsione di maltempo o forte vento non vengono mai programmati interventi insetticidi/utilizzo di prodotti chimici volatili nelle aree esterne. In caso di interventi in locali interni o chiusi, questi dovranno essere preliminarmente sgombri da personale Acque e di personale presente a vario titolo e da sostanze alimentari e suppellettili. Dopo l'intervento, gli stessi locali devono essere interdetti a tutti per almeno il tempo indicato nelle schede di sicurezza dei prodotti usati; al termine dell'intervento i locali coinvolti dovranno essere ben ventilati e il preposto fornisce comunicazione al referente di Acque. Il preposto, dopo aver verificato l'assenza di pericoli con il referente di Acque, rilascia nulla osta all'ingresso nei locali trattati. Segnalare l'avvenuta installazione delle esche/trappole per topi tramite idonea cartellonistica. **PERSONALE DI ACQUE SPA:** In caso di disinfestazione è fatto divieto di accesso ai luoghi di lavoro agli operatori di Acque e di mantenersi a debita distanza durante l'irrorazione e, per i 15min successivi, o comunque fino ad autorizzazione da parte del personale della ditta incaricata dell'intervento.	-	*0.00€*
Impianti elettrici		X		2x2=4 LIEVE	**IMPRESA:** Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dell'impianto	-	*0.00€*
Rumore		X		2x2=4 LIEVE	**IMPRESA:** Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dell'impianto. Divieto di acceso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Possibile presenza di apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche fonti di rumorosità (pompe, soffianti, compressori, ecc). Si prescrive il rispetto delle prescrizioni presenti in prossimità delle fonti di rumore evidenziate da opportuna cartellonistica. **PERSONALE ACQUE:** in caso di permanenza in prossimità dell'automezzo dell'impresa esecutrice è necessario l'utilizzo di DPI per la protezione dell'udito. Si rimanda alla valutazione rischio rumore introdotto dall'impresa.	-	*0.00€*
Campi elettromagnetici		X		2x2=4 LIEVE	**IMPRESA:** Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. Divieto di acceso ai luoghi di lavoro non autorizzati. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dell'impianto. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente in impianto. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal Preposto di impianto	-	*0.00€*
Radiazioni ottiche artificiali							
Agenti chimici	Presenza di sostanze chimiche	X	X	2x2=4 LIEVE	**IMPRESA**: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. Divieto di acceso ai luoghi di lavoro non autorizzati.	Schede di sicurezza	*0.00€*

	Uso di prodotti chimici	X	X	2X2=4 LIEVE	È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dell'impianto. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente sul luogo di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente del luogo di lavoro. Possibile presenza di depositi di sostanze chimiche. In caso di lavorazioni in prossimità di tali depositi, si prescrive il rispetto delle prescrizioni affisse in corrispondenza di suddetti depositi. In caso di presenza di ditta addetta al rifornimento di sostanze chimiche, si prescrive la sospensione di tutte le lavorazioni della ditta affidataria del presente sevizio in prossimità della zona di scarico delle sostanze chimiche. La ripresa delle attività è subordinata al rilascio del nulla osta da parte del referente dell'impianto che verificherà la fine della fase di scarico e approvvigionamento sostanze chimiche e darà il via libera alla ripresa delle lavorazioni di manutenzione. In caso di uso di prodotti chimici seguire le indicazioni riportate sulle schede di sicurezza dei prodotti forniti/utilizzati. Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere sempre aggiornate e conservate nel luogo di intervento. Alcuni interventi non programmati potranno essere svolti presso le Casette dell'Acqua distribuite nel territorio gestito da Acque S.p.A., per questi particolari interventi è necessario siano utilizzati prodotti conformi ed in linea al protocollo HACCP. I prodotti impiegati non dovranno essere pericolosi nei confronti delle persone, degli animali domestici e delle cose e non dovranno essere classificati come cancerogeni o sospetti cancerogeni. Dovranno essere comunque tutti registrati come Presidi Medico Chirurgici (PMC) ed autorizzati dal Ministero della Sanità. Dovranno, inoltre, essere trasmesse, in tempi utili, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per una valutazione da parte della committenza. I dosaggi dei prodotti utilizzati dovranno essere sempre a norma di legge. In caso di previsione di maltempo o forte vento non vengono mai programmati interventi con insetticidi/utilizzo di prodotti chimici volatili nelle aree esterne. Concordare il programma interventi con il responsabile di impianto. Prestare la massima attenzione ad evitare lo sversamento accidentale dei prodotti e la dispersione dei medesimi durante l'uso (confinamento e raccolta residui di lavorazione, adottare sistemi per limitare l'emissione del prodotto durante il caricamento/rimozione). In caso di rilascio accidentale del prodotto, attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza. In caso di interventi in locali interni o chiusi, questi dovranno essere preliminarmente sgombri da personale Acque e di personale presente a vario titolo e da sostanze alimentari e suppellettili. Dopo l'intervento, gli stessi locali devono essere interdetti a tutti per almeno il tempo indicato nelle schede di sicurezza dei prodotti usati; al termine dell'intervento i locali coinvolti dovranno essere ben ventilati e il preposto fornisce comunicazione al referente di Acque. Il preposto, dopo aver verificato l'assenza di pericoli con il referente di Acque, rilascia nulla osta all'ingresso nei locali trattati. Segnalare l'avvenuta installazione delle esche/trappole per topi tramite idonea cartellonistica. Presenza di doccia e lava-occhi. Presenza di cassetta di primo soccorso. **PERSONALE DI ACQUE SPA:** Rilascia nulla osta all'inizio attività. In caso di disinfestazione è fatto divieto di accesso ai locali trattati agli operatori di Acque e al personale presente a vario titolo, e di mantenersi a debita distanza durante l'irrorazione e per il tempo successivo, indicato nelle schede di sicurezza dei prodotti usato, o comunque fino ad autorizzazione da parte del personale dell'impresa incaricata dell'intervento. Verifica con il preposto dell'impresa se sussistono le condizioni per rilasciare il nulla osta alla ripresa delle attività al personale eventualmente allontanato. Gli interventi di disinfestazione devono essere programmati e idoneamente comunicati a tutto il personale (sia di Acque, imprese, esterni etc…) eventualmente coinvolto, preliminarmente alla data dell'intervento.	sempre aggiornate sul posto di lavoro	

					In caso di presenza di ditta addetta al rifornimento di sostanze chimiche, prescrive la sospensione di tutte le lavorazioni della ditta affidataria del presente sevizio in prossimità della zona di scarico delle sostanze chimiche. Rilascia il nulla osta alla ripresa delle attività solo dopo che ha verificato la fine della fase di scarico e approvvigionamento sostanze chimiche e l'inesistenza de pericolo.		
	Trasporto		X	2X2=4 LIEVE			
Agenti cancerogeni/mutageni					**IMPRESA:** Attenersi soltanto alle attività oggetto dell'appalto. Divieto di acceso ai luoghi di lavoro non autorizzati.	-	*0.00€*
Amianto					**IMPRESA:** Attenersi soltanto alle attività oggetto dell'appalto. Divieto di acceso ai luoghi di lavoro non autorizzati.	-	*0.00€*
Agenti biologici		X	X	2*2=4 LIEVE	**IMPRESA:** Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. Divieto di acceso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Divieto di accesso agli spazi comuni del Committente (bagni, uffici, refettori, ecc..) Attenersi al rispetto della cartellonistica presente sul luogo di lavoro. Adottare misure igieniche previste: vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro. È fatto obbligo il rispetto delle prescrizioni specifiche presenti evidenziate con opportuna cartellonistica. Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale richiesti (guanti, occhiali, visiera, tute monouso, mascherine facciali filtranti FFP2). È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza degli impianti. **PERSONALE ACQUE:** Mantenersi a debita distanza durante l'attività, al fine di evitare le interferenze con le attività in corso.	-	*0.00€*
ATEX							
Incendio/Esplosione		X	X	1x4=4 LIEVE	**IMPRESA:** Attenersi alle indicazioni date dal personale di Acque S.p.a. addetto alla gestione delle emergenze ed alle procedure del piano di lavoro. L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati; dunque, vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Obbligo di ricovero e confinamento di materiali e attrezzature in apposita area destinata a deposito che deve essere delimitata e segnalata. Stoccare le attrezzature di lavoro secondo le specifiche del fornitore durante l'attività. Non lasciare incustodite le attrezzature di lavoro. È fatto divieto appiccare fuochi e/o usare fiamme libere in prossimità dei luoghi di lavoro. Dotare le squadre di estintore adeguato alla tipologia di prodotti e attrezzature utilizzati così come indicato nelle relative schede di sicurezza e manuali di uso. Aerare i locali di produzione biossido di cloro prima di avviare le attività. Le misure generali di prevenzione sono: - divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; - obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; - è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante (estintori, segnaletica, ecc.). L'inizio delle attività dell'impresa esecutrice è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Responsabile di impianto. **PERSONALE ACQUE:** Rilasciare nulla osta all'inizio delle attività. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività. Indicare le aree con accesso limitato e/o con rischio incendio.	Presenza di apposito estintore	*0.00€*
Luoghi remoti						-	*0.00€*
Generico		X	X		Coordinamento tra Impresa e Committente, reciproca informazione e aggiornamento.	Riunione di coordinamento	Vedere stima finale
Attività ordinarie/straordinarie di gestione e conduzione impianto						-	*0.00€*
						Totale	***2.485,00 €***

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ORDINE GENERALE

- qualunque attività non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque ne attesti la non conformità e comunicata allo scrivente immediatamente.
- la viabilità deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocità non deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale
- i lavoratori dell'impresa non devono assolutamente transitare per l'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono percorrere la viabilità agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato l'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;
- Quando possibile, il cancello di ingresso deve essere inderogabilmente chiuso.
- nessun minore deve assolutamente essere impiagato per una qualunque attività;
- anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformità devono essere segnalati alla scrivente immediatamente.
- È fatto obbligo al personale dell'impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria dell'impresa, inoltre deve essere chiaramente identificabile l'operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente.
- Divieto assoluto di effettuare manovre, toccare e/o manomettere apparecchiature, quadri e linee elettriche in genere.
- Divieto di fumo all'interno dei locali e rispetto della cartellonistica presente.
- Al termine della giornata lavorativa gli addetti dell'impresa appaltatrice devono:
- ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali negli spazi eventualmente resi disponibili dal responsabile di impianto,
    - rimuovere e allontanare dall'impianto i propri attrezzi, macchine e materiali
    - lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale di Acque SpA
- L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
    - obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale: obbligazione al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
    - obbligo di rimozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.
    - Non disperdere materiale infiammabile derivante dalle lavorazioni
    - Obbligo su utilizzo macchine e attrezzature: tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; è fatto assoluto divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature di Acque SpA, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali;

EVENTUALI E ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- **BARRIERE ARCHITETTONICHE-PRESENZA DI OSTACOLI**

L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi.
Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.
La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l'allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.
Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole e simili.

- **SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto formalmente a fare accedere presso i luoghi di lavoro SOLO coloro che abbiano ricevuto l'autorizzazione all'accesso (***All.2 PII 8.3)*** attestante che sono state ottemperate tutte le prescrizioni indicate nei documenti aziendali e nelle prescrizioni di legge.

Ove presente il registro (***All.13 PII 8.3)*** il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto a registrare la presenza dei lavoratori della/e ditta/e presenti.

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

1) interrompere il lavoro;

2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;

3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;

4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativo in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il personale interno deve:

1) interrompere il lavoro;

2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;

3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;

4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

1) interrompere il lavoro;

2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;

3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;

4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve:

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

In caso di emergenza, tutti i presenti dovranno recarsi al luogo sicuro seguendo il percorso di sicurezza segnalato e/o le eventuali indicazioni degli addetti all'evacuazione.

I coordinatori per le emergenze sono:

FOGNATURA

Filippo Bartolini	***RETI FOGNARIE ZONA VALDINIEVOLE - LUCCHESIA***	(cell 335 6729023)
Luca Bracali	***RETI FOGNARIE ZONA EMPOLESE - VALDELSA***	(cell 335 6994142)
Alessandro Mazzoni	***RETI FOGNARIE ZONA PISA - PONTEDERA***	(cell 335 7384705)

DEPURAZIONE

Marco Cipriano	***DEPURAZIONE ZONA PISA-PONTEDERA-LUCCHESIA***	(cell 348 6655426)
Pasquale Vincenti	***DEPURAZIONE ZONA EMPOLESE-VALDELSA-VALDINIEVOLE***	(cell 335 1905368)

Per la predisposizione del DUVRI	
Ing. Marzia Fiscaletti Ditta ***Ingegnerie Toscane Srl***	Firma……
TECNICO INCARICATO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO	

Per approvazione e redazione del DUVRI	
Ing. Roberto Cecchini Ditta ***Acque s.p.a***	Firma ……
DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA	

Per accettazione del DUVRI	
Nome …… Cognome…… Ditta	Firma ……
DATORE DI LAVORO IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO	