



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 All.5 PI 8.3 rev.12 del 31.01.2024

Data 07/05/2026

a.c.a

IMPRESA APPALTATRICE

DA DEFINIRE

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Dott. Andrea Asproni
Ing. Roberto Cecchini
Ing. Demetrio Dario Foti

e p.c.

Ufficio SPP

Ing. S. Nannini

IL PRESENTE DOCUMENTO È REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI DI:

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI INDUSTRIALI PRESSO LE CENTRALI ED I DEPOSITI SITI NEL TERRITORIO DI ACQUE SPA. ESERCIZI 2027 – 2028

CENTRO ZONA LUCCHESIA - VALDINIEVOLE.

Impresa/Lavoratore autonomo	DA DEFINIRE		
Importo lavori	120.000,00 € (escluso i costi per la sicurezza)		
Costi per la sicurezza	€ 685,00	Vedere computo del presente documento	
Data inizio lavori	DA DEFINIRE	DURATA	CONTINUO – 2 ANNI (2027-2028)
		Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.	
Nominativo del Responsabile/Preposto dell'appaltatore		Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)	
Numero lavoratori dell'appaltatore	DA DEFINIRE	Qualora si trattasse di un numero elevato di persone è possibile allegare al presente documento la lista dei nominativi dei lavoratori autorizzati	
Nome e Cognome	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)		
Nome e Cognome	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)		
Nome e Cognome	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)		
Area di lavoro del committente interessata	☒ ufficio	Uffici gestiti da ACQUE SpA – zona LU-VA (vedi elenco Allegato 1 del CSA)	
	☐ magazzino		
	☐ laboratorio		
	☒ depuratore	Depuratori gestiti da ACQUE SpA – zona LU-VA (vedi elenco Allegato 1 del CSA)	
	☐ sollevamento fognario		
	☒ centrale, deposito acquedotto	Centrali gestite da ACQUE SpA – zona LU-VA (vedi elenco Allegato 1 del CSA)	
	☐ altro luogo di lavoro del ciclo produttivo		

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE E COSTI/MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI

Devono essere valutati i rischi interferenti:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

In linea di principio occorrerà mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui sarà espletato il lavoro, servizio o fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

INDICE DI PROBABILITÀ DI INTERFERENZA (pi)	
Valore	livello
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile

INDICE DI GRAVITÀ DEL RISCHIO (gR)	
Valore	livello
1	lieve
2	medio
3	grave
4	Molto grave

Significatività del rischio da interferenza RI = pi x gR

1 ÷ 3 Trascurabile
4 ÷ 6 Lieve
8 ÷ 9 Alto
12 ÷ 16 Molto alto

PERICOLO INTERFERENTE		COMMITTENTE	IMPRESA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RI = pi x gR	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI derivanti da specifica interferenza	COSTI INTERFERENZE
Luoghi di lavoro	Stabilità e solidità delle strutture			2x2=4 LIEVE	IMPRESA: <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento.</u> <u>È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza della sede di Acque senza specifica autorizzazione del referente del luogo di lavoro.</u> Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nelle sedi di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente di sede. L'accesso ai luoghi di lavoro comporta l'attraversamento di aree con possibile presenza di traffico veicolare. Sono previste idonee aree di parcheggio delimitate. È necessario, seguire il senso di marcia indicato dalla segnaletica o indicati dal personale	WA25.S.1070.0 04 SEGNALI STRADALI	0,19 € * 1500 interventi * 2 anni = 570,00 €
	Illuminazione	X		2x2=4 LIEVE			
	Vie di circolazione/viabilità	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Ambienti confinati						
	Scivolamento	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Inciampo e caduta	X	X	2x2=4 LIEVE			

	Fonti di calore	X		2x2=4 LIEVE	preposto; mantenere una velocità massima al di sotto dei 10 km/h; Obbligo del rispetto del CdS all'interno dell'area della committenza.		
	Urto	X	X	2x2=4 LIEVE	<u>L'area di lavoro dovrà essere delimitata e segnalata tramite apposita cartellonistica.</u> Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro.		
	Caduta dall'alto				Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulle vie di transito. Obbligo di ricovero e confinamento di materiali e attrezzature in apposita area destinata allo scopo deposito che deve essere idoneamente delimitata e segnalata		
	Caduta verso il vuoto				L'impresa dovrà rispettare le tempistiche come da contratto e, in caso di necessità non programmata, interrompere le proprie attività in riferimento alle necessità sopraggiunte e manifestate dal referente del luogo di lavoro.		
	Caduta materiali dall'alto				Divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro. È fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m).		
	Morsi e punture di animali	X		2x2=4 LIEVE	Nel caso di utilizzo di scale, l'impresa dovrà lavorare ad altezze inferiori ai 2 metri. <u>In caso di lavaggio dei pavimenti, si prescrive che le superfici bagnate siano segnalate tramite idonea segnaletica/cartellonistica per evitare il rischio scivolamento e caduta a livello.</u> <u>Si prescrive l'obbligo di rimozione rifiuti: L'impresa ha l'obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.</u> Al termine dell'attività gli addetti dell'impresa appaltatrice devono: - rimuovere e allontanare dalla sede i propri attrezzi, macchine e materiali - lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale. Vietare la presenza di personale non addetto alle lavorazioni. Non si esclude la presenza di animali ed insetti e il relativo rischio di morsi e punture. Porre particolare attenzione ai luoghi. Si prescrive l'uso di calzature idonee. Personale di Acque SPA: Programma l'intervento con la ditta così da evitare/limitare la compresenza di aziende terze durante le attività. Tenersi lontano dalle aree occupate di volta in volta dall'impresa Fornisce indicazioni sui rischi presenti nei luoghi oggetto di intervento. Non ostacolare le lavorazioni dell'impresa. Mantenersi a debita distanza durante le attività dell'impresa affidataria.		

Macchine/attrezzature	X	X	2x2=4 LIEVE	IMPRESA: <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto.</u> <u>E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro/sede.</u> Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente di Acque Spa. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza della Committenza. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati. In caso di deposito temporaneo di materiali o attrezzature al di fuori del locale messo a disposizione dalla committenza, l'area adibita a deposito temporaneo deve essere idoneamente delimitata e segnalata, per ridurre il rischio di interferenze. <u>Presenti all'interno degli uffici cestini per la raccolta di rifiuti indifferenziati, pertanto non si può escludere la presenza di oggetti taglienti o appuntiti.</u> Personale di Acque SPA: Mantenersi a debita distanza durante tutte le attività dell'impresa affidataria. Sorvegliare le attività per ridurre il rischio di interferenza tra l'impresa affidataria e il personale presente di imprese terze, promuovendo le necessarie azioni di coordinamento affinché ci sia uno sfasamento spaziale/temporale sul luogo di lavoro.	-	€ 0,00
Impianti elettrici	X		2x2=4 LIEVE	IMPRESA: <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento.</u> <u>E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro.</u> Divieto di accesso ad aree/luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente di Acque Spa. È ammessa l'alimentazione elettrica delle apparecchiature dell'impresa da fornitura elettrica esistente sul luogo di lavoro come meglio specificato nell'art. del Capitolato Speciale di Appalto. Assicurarsi che cavi a prolunghie elettriche non causino inciampo sulle vie di transito adiacenti. L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati. Personale di Acque SPA: Mantenersi a debita distanza durante l'attività. Il referente del luogo di lavoro indica le prese disponibili per alimentazione delle apparecchiature elettriche dell'impresa di pulizie.	-	0,00 €
Rumore				IMPRESA: <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento.</u> <u>E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro.</u> Divieto di accesso ad aree / luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente di Acque Spa.	-	€ 0,00



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 All.5 PI 8.3 rev.12 del 31.01.2024

Campi elettromagnetici		X		2x2=4 LIEVE	IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro. Divieto di accesso ad aree / luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente di Acque Spa.	-	0,00 €
Radiazioni ottiche artificiali					IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.		
Agenti chimici	Presenza di sostanze chimiche	X		2x2=4 LIEVE	IMPRESA: <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento.</u> <u>E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro.</u> Divieto di accesso ad aree / luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente della Committenza. Delimitare e segnalare l'area, con apposita segnaletica e istruzioni operative in caso di contatto accidentale con il prodotto/sostanza chimica. Rispettare sempre le indicazioni riportate sulle schede di sicurezza dei prodotti forniti/utilizzati. <u>Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere sempre aggiornate</u> , conservate nel luogo di intervento e trasmesse per tempi utili alla Committenza. I dosaggi dei prodotti chimici (es. prodotti sanificanti, pastiglie antilegionella etc...) utilizzati dovranno sempre rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente. I prodotti impiegati <u>non dovranno essere pericolosi</u> nei confronti delle persone, degli animali domestici e delle cose e dovranno essere comunque <u>tutti registrati come Presidi Medico Chirurgici ed autorizzati dal Ministero della Sanità</u> , dovranno inoltre essere fornite le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati. I dosaggi dei prodotti utilizzati dovranno essere sempre a norma di legge. <u>Concordare il programma interventi con il referente del luogo di lavoro.</u> Prestare la massima attenzione ad evitare lo sversamento accidentale dei prodotti e la dispersione dei medesimi durante l'uso (confinamento e raccolta residui di lavorazione, adottare sistemi per limitare l'emissione del prodotto durante il caricamento/rimozione). In caso di <u>rilascio accidentale</u> del prodotto, attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza. <u>Vietare la presenza di personale non addetto alle lavorazioni.</u>	Schede di sicurezza. Prodotti utilizzati sempre aggiornate	0,00 €
	Uso di prodotti chimici	X	X	2x2=4 LIEVE	IMPRESA: <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento.</u> <u>E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro.</u> Divieto di accesso ad aree / luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente della Committenza. Delimitare e segnalare l'area, con apposita segnaletica e istruzioni operative in caso di contatto accidentale con il prodotto/sostanza chimica. Rispettare sempre le indicazioni riportate sulle schede di sicurezza dei prodotti forniti/utilizzati. <u>Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere sempre aggiornate</u> , conservate nel luogo di intervento e trasmesse per tempi utili alla Committenza. I dosaggi dei prodotti chimici (es. prodotti sanificanti, pastiglie antilegionella etc...) utilizzati dovranno sempre rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente. I prodotti impiegati <u>non dovranno essere pericolosi</u> nei confronti delle persone, degli animali domestici e delle cose e dovranno essere comunque <u>tutti registrati come Presidi Medico Chirurgici ed autorizzati dal Ministero della Sanità</u> , dovranno inoltre essere fornite le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati. I dosaggi dei prodotti utilizzati dovranno essere sempre a norma di legge. <u>Concordare il programma interventi con il referente del luogo di lavoro.</u> Prestare la massima attenzione ad evitare lo sversamento accidentale dei prodotti e la dispersione dei medesimi durante l'uso (confinamento e raccolta residui di lavorazione, adottare sistemi per limitare l'emissione del prodotto durante il caricamento/rimozione). In caso di <u>rilascio accidentale</u> del prodotto, attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza. <u>Vietare la presenza di personale non addetto alle lavorazioni.</u>		
	Trasporto				Personale di Acque SPA: Fornisce il nulla osta all'inizio delle attività. Mantenersi a debita distanza durante l'attività. In caso di sanificazione di locali chiusi o interni, comunica per tempi utili la data di intervento e impedisce l'accesso ai locali, prima e durante la lavorazione, al personale della Committenza e al personale presente a vario titolo. Consente l'accesso ai locali trattati solo dopo aver verificato con il preposto dell'impresa se sussistono le condizioni per rilasciare il nulla osta alla ripresa delle attività.		



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 All.5 PI 8.3 rev.12 del 31.01.2024

Agenti cancerogeni/mutageni				IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro. Divieto di accesso ad aree / luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente di Acque Spa.		
Amianto						
Agenti biologici	X	X	2*2=4 LIEVE	IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro. Divieto di accesso ad aree / luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente di Acque Spa. Personale di Acque SPA: Mantenersi a debita distanza durante l'attività. Il referente del luogo di lavoro indica, ove non sussistano controindicazioni all'accesso dei locali/luoghi.	-	0,00 €
ATEX				IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro. Divieto di accesso ad aree / luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente di Acque Spa. Divieto assoluto di eseguire interventi in aree classificate ATEX tipo 0, 1 o 2 senza specifico permesso di lavoro rilasciato dal rappresentante del committente per la sicurezza		
Incendio/Esplosione	X	X	2x2=4 LIEVE	IMPRESA: È assolutamente vietato l'uso di fiamme libere o fonti di innesco. È fatto divieto fumare all'interno dei luoghi di lavoro. È fatto divieto manomettere e/o spostare dalle postazioni assegnate attrezzature e mezzi di protezione antincendio (estintori, segnaletica, etc). Dotare le squadre di estintore adeguato alla tipologia di prodotti e attrezzature utilizzati così come indicato nelle relative schede di sicurezza e manuali di uso. Obbligo di ricovero e confinamento di materiali e attrezzature in apposita area destinata a deposito che deve essere delimitata e segnalata. Si rimanda al piano di emergenza ed evacuazione di Acque Spa (se presente). Personale di Acque SPA: Si rimanda al piano di emergenza ed evacuazione di dell'impianto/sede. Il coordinatore delle emergenze comunichi al personale di volta in volta gli ingombri momentanei delle vie di fuga, segnalando i percorsi percorribili	Dotare le squadre di idoneo estintore	€ 0,00
Lavori in ambienti confinati				NON PREVISTI		



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 All.5 PI 8.3 rev.12 del 31.01.2024

Generico	X	X		Coordinamento tra Impresa e Committente, reciproca informazione e aggiornamento.	1 riunione l'anno	1*57,50* 2= 115€
Luoghi remoti				NON PREVISTI		
Attività ordinarie/straordinarie di gestione e conduzione sede				IMPRESA: Le interferenze sono gestite con prescrizione di sfasamento spaziale e/o temporale con coordinamento del referente del luogo di lavoro di Acque. L'inizio di qualsiasi attività è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del referente del luogo di lavoro. Personale di Acque: Prima dell'inizio delle lavorazioni da parte dell'impresa affidataria il referente del luogo di lavoro di Acque dovrà rilasciare il nulla osta.		
TOTALE €						685,00

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ORDINE GENERALE

- qualunque attività non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque ne attesti la non conformità e comunicata allo scrivente immediatamente.
- la viabilità deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocità non deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale
- I lavoratori dell'impresa /lavoratori autonomi non devono assolutamente transitare per l'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono percorrere la viabilità agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato l'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;
- Qualora possibile, il cancello di ingresso deve essere inderogabilmente chiuso.
- nessun minore deve assolutamente essere impiegato per una qualunque attività;
- anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformità devono essere segnalati alla scrivente immediatamente.
- È fatto obbligo al personale dell'impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria dell'impresa, inoltre deve essere chiaramente identificabile l'operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente.
- Divieto assoluto di effettuare manovre, toccare e/o manomettere apparecchiature, quadri e linee elettriche in genere.
- Divieto di fumo all'interno dei locali e rispetto della cartellonistica presente.
- Al termine della giornata lavorativa gli addetti dell'impresa appaltatrice devono:
 - ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali negli spazi eventualmente resi disponibili dal responsabile di impianto,
 - rimuovere e allontanare dall'impianto i propri attrezzi, macchine e materiali
 - lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale di Acque SpA
- L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale: obbligazione al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
 - obbligo di rimozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.
 - Non disperdere materiale infiammabile derivante dalle lavorazioni
 - Obbligo su utilizzo macchine e attrezzature: tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; è fatto assoluto divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature di Acque SpA, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriali;

EVENTUALI E ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- **BARRIERE ARCHITETTONICHE-PRESENZA DI OSTACOLI**

L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.

La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l'allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.

Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole e simili.

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto formalmente a fare accedere presso i luoghi di lavoro SOLO coloro che abbiano ricevuto l'autorizzazione all'accesso (**All.2 PII 8.3**) attestante che sono state ottemperate tutte le prescrizioni indicate nei documenti aziendali e nelle prescrizioni di legge.

Ove presente il registro (**All.13 PII 8.3**) il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto a registrare la presenza dei lavoratori della/e ditta/e presenti.

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 All.5 PI 8.3 rev.12 del 31.01.2024

anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze. Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve:




interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

In caso di emergenza, tutti i presenti dovranno recarsi al luogo sicuro seguendo il percorso di sicurezza segnalato e/o le eventuali indicazioni degli addetti all'evacuazione.

Coordinatori per le emergenze:

- Sig. Lorenzo Rizzo – Cell. **335 6906594**
- Ing. Pasquale Vincenti – Cell. **335 1905368**
- Ing. Marco Cipriano – Cell. **348 6655426**
- Ing. Filippo Bartolini – Cell. **335 6729023**

Per la predisposizione del DUVRI	
Ing. Marzia Fiscaletti – Ingegnerie Toscane srl	Firma 
TECNICO INCARICATO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO	
Per approvazione e redazione del DUVRI	
Dott. Andrea Asproni Ditta Acque S.p.A	Firma
DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA	
Per approvazione e redazione del DUVRI	
Ing. Demetrio Dario Foti Ditta Acque S.p.A	Firma 
DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA	
Per approvazione e redazione del DUVRI	
Ing. Roberto Cecchini Ditta Acque S.p.A	Firma 
DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA	
Per accettazione del DUVRI	
Nome _____ Cognome _____ Ditta _____	Firma
DATORE DI LAVORO IMPRESA	