

Data 21/09/2015

<b>a.c.a</b>	IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO
	DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
	<b>Ing. Roberto Cecchini</b>
<b>e p.c.</b>	Ufficio SPP

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI DI:

**Oggetto dell'appalto:**

SERVIZIO DI TAGLIO DEL VERDE PRESSO LE CENTRALI ED I DEPOSITI SITI NEL TERRITORIO DI ACQUE SPA – ESERCIZIO 2015 - 2016  
CENTRO ZONA LUCCHESIA VALDINIEVOLE- ESTENSIONE ZONE PISA-PONTEREDERA E EMPOLESE VALDELSA

Impresa/Lavoratore autonomo	DA DEFINIRE					
Importo lavori	200.000,00 €					
Oneri per la sicurezza	6.591,27€ *	Vedere computo del presente documento				
Data inizio lavori	CONTINUO	<table border="1"> <tr> <td><b>Durata</b></td> <td>CONTINUO/3 ANNI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.</td> </tr> </table>	<b>Durata</b>	CONTINUO/3 ANNI	Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.	
<b>Durata</b>	CONTINUO/3 ANNI					
Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.						
Nominativo del Responsabile/Preposto dell'appaltatore	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)					
Numero lavoratori dell'appaltatore	DA DEFINIRE	Qualora si trattasse di un numero elevato di persone è possibile allegare al presente documento la lista dei nominativi dei lavoratori autorizzati				
<b>Nome e Cognome</b>	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)					
<b>Nome e Cognome</b>	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)					
<b>Nome e Cognome</b>	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)					
Area di lavoro del committente interessata	<input type="checkbox"/> ufficio					
	<input type="checkbox"/> magazzino					
	<input type="checkbox"/> laboratorio					
	<input checked="" type="checkbox"/> depuratore	ZONA LUCCHESIA- VALDINIEVOLE-PISA PONTEREDERA E EMPOLESE-VALDELSA				
	<input checked="" type="checkbox"/> sollevamento fognario	ZONA LUCCHESIA- VALDINIEVOLE-PISA PONTEREDERA E EMPOLESE-VALDELSA				



**SISTEMA DI GESTIONE DI GRUPPO**  
**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE**  
**RISCHIO INTERFERENZE**  
**Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008**  
All.5 PII 8.3 rev.9 del 01.04.2013



	<input checked="" type="checkbox"/> centrale, deposito acquedotto	ZONA LUCCHESIA- VALDINIEVOLE-PISA PONTEDERA E EMPOLESE-VALDELSA
	<input checked="" type="checkbox"/> altro luogo di lavoro del ciclo produttivo	ZONA LUCCHESIA- VALDINIEVOLE-PISA PONTEDERA E EMPOLESE-VALDELSA

**VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE E COSTI/MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI**

Devono essere valutati i rischi interferenti:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

In linea di principio occorrerà mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui sarà espletato il lavoro, servizio o fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

INDICE DI PROBABILITÀ DI INTERFERENZA (pl)	
Valore	livello
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile

INDICE DI GRAVITÀ DEL RISCHIO (gR)	
Valore	livello
1	lieve
2	medio
3	grave
4	Molto grave

Significatività del rischio da interferenza RI = pl x gR

1 ÷ 3 Trascurabile
4 ÷ 6 Lieve
8 ÷ 9 Alto
12 ÷ 16 Molto alto

PERICOLO INTERFERENTE		COMMITTENTE	IMPRESA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RI = pl x gR	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI derivanti da specifica interferenza	COSTI INTERFERENZE
<b>Luoghi di lavoro</b>	Stabilità e solidità delle strutture				<b>IMPRESA:</b> È necessario il rispetto della segnaletica e del codice della strada in ingresso/uscita dagli impianti Attenersi alle attività previste dal affidamento. Non lasciare mai oggetti incustoditi che creano ostacoli sulla via di transito. Rispettare la		Vedi computo allegato
	Illuminazione	X		2x1=2 TRASC.			
	Vie di circolazione/viabilità	X		2x1=2 TRASC.			
	Ambienti confinati						
	Scivolamento	X		2x2=4 LIEVE			
	Inciampo e caduta	X	X	2x2=4 LIEVE			

	Fonti di calore	X		2x2=4 LIEVE	cartellonistica presente. L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle aree destinate al servizio in oggetto, dunque vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro o superfici non autorizzati. È fatto divieto utilizzare o		
	Urto	X		2x2=4 LIEVE			
	Caduta dall'alto	X	X	4X4=1 6 MOLT O GRAVE			
	Caduta verso il vuoto						

	Morsi e punture di animali	X	2x2=4 LIEVE	<p>manomettere</p> <p>qualsiasi attrezzature di pertinenza degli impianti. Nel caso fosse necessario il taglio del verde tipo alberi alto fusto con macchine elevatrici tipo PLE, l'impresa deve verificare la stabilità del terreno prima di effettuare le operazioni di stabilizzazione dei mezzi e verificare preventivamente la consistenza del piano di appoggio sul quale poseranno gli stabilizzatori; tali condizioni devono permanere durante tutto lo svolgimento delle attività.</p> <p>Il preposto dell'impresa dirige le operazioni di posizionamento del mezzo secondo le esigenze lavorative e gli spazi a disposizione concordati con il responsabile di impianto.</p> <p>E' vietato transitare e/o sostare in prossimità del mezzo e nell'area di manovra dello stesso.</p> <p>Tutti gli operatori (ad eccezione degli addetti) devono allontanarsi dall'area d'installazione dei mezzi d'opera durante le operazioni di manovra e stabilizzazione degli stessi</p> <p>Gli operatori eseguiranno le attività in quota dall'interno della piattaforma, ancorati con dispositivo anticaduta per l'intera durata delle lavorazioni. Dovrà essere garantita la comunicazione vocale tra operatori e addetto alle manovre della piattaforma.</p> <p>E' vietato transitare e/o sostare in prossimità del mezzo e nell'area di manovra dello stesso.</p>		
--	----------------------------	---	----------------	--	--	--

<p><b>Macchine/attrezzature</b></p>	X	X	3x3=9 GRAVE	<p><b>IMPRESA:</b> Attenersi alle attività previste dal foglio di patti e condizioni.        È fatto divieto utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza degli impianti.        È necessario segnalare immediatamente al preposto dell'impianto eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza, macchinari ed attrezzature o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza.        L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati, dunque vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</p> <p><b>Per l'utilizzo dei lavori in quota con Piattaforma elevatrice, l'impresa Visona dovrà comunicare preventivamente al CTS/COMMITTENTE marca e modello della piattaforma elevatrice che verrà impiegata e trasmettere libretto di circolazione, ultima verifica periodica in corso di validità del mezzo ed eventuale contratto di noleggio, sarà onere della ditta verificarne la presenza in cantiere.</b></p> <p><b>L'utilizzo di PLE è consentito solo a personale formato per utilizzo di tali macchine pertanto solo previa verifica del CTS e autorizzazione dello stesso potranno essere eseguiti questi specifici lavori.</b></p>		
<p><b>Impianti elettrici</b></p>	X		2x2=4 LIEVE	<p><b>IMPRESA:</b> Attenersi alle attività previste dal foglio di patti e condizioni.        Attenersi al rispetto della cartellonistica presente in impianto. Le vie di accesso ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenute sgombre da materiale e/o attrezzatura di qualsiasi tipo.        L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati, dunque vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati</p>		

<b>Rumore</b>		X	X	2x2=4 LIEVE	<b>IMPRESA:</b> Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza degli impianti. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati			
<b>Campi elettromagnetici</b>								
<b>Radiazioni ottiche artificiali</b>								
<b>Agenti chimici</b>	Presenza di sostanze chimiche	X		2x2=4 LIEVE	<b>IMPRESA:</b> Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. Attenersi alla cartellonistica presente in impianto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati			
	Uso di prodotti chimici							
	Trasporto	X		2x2=4 LIEVE	<b>IMPRESA:</b> Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. Attenersi alla cartellonistica presente in impianto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati			
<b>Agenti cancerogeni/mutageni</b>								
<b>Amianto</b>		X		1x4=4 LIEVE	<b>IMPRESA:</b> Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. Attenersi alla cartellonistica presente in impianto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati			
<b>Agenti biologici</b>		X		1x4=4 LIEVE	<b>IMPRESA:</b> Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. Attenersi alla cartellonistica presente in impianto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati			
<b>ATEX</b>		X		1x4=4 LIEVE	<b>IMPRESA:</b> Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. Attenersi alla cartellonistica presente in impianto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati			
<b>Incendio/Esplosione</b>		X	X	1x4=4 LIEVE	<b>IMPRESA:</b> È assolutamente vietato l'uso di fiamme libere o fonti di innesco. È fatto divieto fumare all'interno dei luoghi di lavoro.			
<b>TOTALE €</b>							<b>€ 6591,27</b>	

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ORDINE GENERALE

- qualunque attività non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque ne attesti la non conformità e comunicata allo scrivente immediatamente.
- la viabilità deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocità non deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale
- i lavoratori dell'impresa non devono assolutamente transitare per l'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono percorrere la viabilità agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato l'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;
- il cancello di ingresso deve essere inderogabilmente chiuso.
- nessun minore deve assolutamente essere impiegato per una qualunque attività;
- anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformità devono essere segnalati alla scrivente immediatamente.
- E' fatto obbligo al personale dell'impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria dell'impresa, inoltre deve essere chiaramente identificabile l'operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente.
- Divieto assoluto di effettuare manovre, toccare e/o manomettere apparecchiature, quadri e linee elettriche in genere.

- Divieto di fumo all'interno dei locali e rispetto della cartellonistica presente.
- Al termine della giornata lavorativa gli addetti dell'impresa appaltatrice devono:
- ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali negli spazi eventualmente resi disponibili dal responsabile di impianto,
  - rimuovere e allontanare dall'impianto i propri attrezzi, macchine e materiali
  - lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale di Acque SpA
- L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
  - obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale: obbligazione al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
  - obbligo di rimozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.
  - Non disperdere materiale infiammabile derivante dalle lavorazioni
  - Obbligo su utilizzo macchine e attrezzature: tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; è fatto assoluto divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature di Acque SpA, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriali;

#### EVENTUALI E ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- **BARRIERE ARCHITETTONICHE-PRESENZA DI OSTACOLI**

L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l'allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni. Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole e simili.

- **SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

---

#### GESTIONE DEGLI ACCESSI

Il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto formalmente a fare accedere presso i luoghi di lavoro SOLO coloro che abbiano ricevuto l'autorizzazione all'accesso (**All.2 PII 8.3**) attestante che sono state ottemperate tutte le prescrizioni indicate nei documenti aziendali e nelle prescrizioni di legge.

Ove presente il registro (**All.13 PII 8.3**) il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto a registrare la presenza dei lavoratori della/e ditta/e presenti.

#### PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;



- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

#### **EVACUAZIONE**

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

#### **PRIMO SOCCORSO**

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve:

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

#### **GESTIONE DELLE EMERGENZE**

In caso di emergenza, tutti i presenti dovranno recarsi al luogo sicuro seguendo il percorso di sicurezza segnalato e/o le eventuali indicazioni degli addetti all'evacuazione.

il Sig. **Alessandro Mazzoni**  
il Sig. **Francesco Castrogiovanni**  
il Sig. **Luca Bracali**  
il Sig. **Paolo Benassi**  
il Sig. **Flaviano Vulcano**  
il Sig. **Samuele Ravagli**

**ACQUEDOTTO ZONA LUCCHESIA-VALDINIEVOLE**  
**DEPURAZIONE ZONA LUCCHESIA-VALDINIEVOLE**  
**ACQUEDOTTO ZONA EMPOLI - VALDELSA**  
**DEPURAZIONE ZONA EMPOLI - VALDELSA**  
**ACQUEDOTTO ZONA PISA-PONTEREDERA**  
**DEPURAZIONE ZONA PISA-PONTEREDERA**

(cell 3357384705)  
(cell 3358018756)  
(cell 3356994142)  
(cell 3357426487)  
(cell. 3357557004)  
(cell 3355204172)

nel caso di sua assenza il preposto è:

il Sig. **Marco Pasqualetti**  
il Sig. **Marco Cipriano**  
il Sig. **Roberto Mantellassi**  
il Sig. **Luciano Valleggi**

**ACQUEDOTTO ZONA LUCCHESIA-VALDINIEVOLE**  
**DEPURAZIONE ZONA LUCCHESIA-VALDINIEVOLE**  
**DEPURAZIONE ZONA EMPOLI - VALDELSA**  
**DEPURAZIONE ZONA EMPOLI - VALDELSA**

(cell 3357556934 )  
(cell 3486655426)  
(cell 3351417360)  
(cell 3357426537)



**SISTEMA DI GESTIONE DI GRUPPO  
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE  
RISCHIO INTERFERENZE  
Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008**

All.5 PII 8.3 rev.9 del 01.04.2013



Nei casi di reperibilità il preposto è il coordinatore dell'intervento caposquadra.

Gli interventi in urgenza devono essere comunicati tempestivamente ai seguenti cellulari:

Sig. **Alessandro Mazzoni**  
Sig. **Francesco Castrogiovanni**  
il Sig. **Luca Bracali**  
il Sig. **Paolo Benassi**  
il Sig. **Flaviano Vulcano**  
il Sig. **Samuele Ravagli**

**ACQUEDOTTO ZONA LUCCHESIA-VALDINIEVOLE**  
**DEPURAZIONE ZONA LUCCHESIA-VALDINIEVOLE**  
**ACQUEDOTTO ZONA EMPOLI - VALDELSA**  
**DEPURAZIONE ZONA EMPOLI - VALDELSA**  
**ACQUEDOTTO ZONA PISA-PONTERA**  
**DEPURAZIONE ZONA PISA-PONTERA**

(cell 3357384705)  
(cell 3358018756)  
(cell 3356994142)  
(cell 3357426487)  
(cell. 3357557004)  
(cell 3355204172)

<b>Per la predisposizione del DUVRI</b>	
<b>Ing. Conti Isabella</b> Ditta <b>Ingegnerie Toscane</b>	Firma 
<b>TECNICO INCARICATO PER GESTIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	
<b>Per approvazione e redazione del DUVRI</b>	
<b>Ing. Roberto Cecchini</b> Ditta <b>Acque s.p.a</b>	<b>Il Direttore Gestione Operativa</b> <b>Ing. Roberto Cecchini</b> 
<b>DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA</b>	
<b>Per accettazione del DUVRI</b>	
Nome ..... Cognome..... Ditta	Firma .....
<b>DATORE DI LAVORO IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO</b>	

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** ONERI DELLA SICUREZZA SERVIZIO TAGLIO VERDE ZONA LU-VA  
ESTENSIONE PI-PO ED EM-VE

**COMMITTENTE:** ACQUE SPA

Data, 21/09/2015

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 SSIC_CP3.0 1	INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'INTERNO. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codi ... ni, per cause non imputabili all'impresa, si applica per ogni giorno in più lo stesso prezzo con una riduzione del 40%.					1'095,00		
	SOMMANO a corpo					1'095,00	4,52	4'949,40
2 SSIC_02	ESTINTORE a polvere Kg. 6 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione da effettuarsi per legge periodicamente Codice Regionale: 17.S01.002.011					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	45,57	45,57
3 SSIC_42	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 Codice regionale: 17.S01.001.001					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	20,30	20,30
4 SSIC_13	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di NASTRO segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di color ... nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. S1.04.0060					400,00		
	SOMMANO m					400,00	0,37	148,00
5 SSIC_56	PIATTAFORMA AUTOCARRATA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in rel ... osto orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Rif. Umbria 2012 S1.5.1.50.1					30,00		
	SOMMANO h					30,00	47,60	1'428,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							6'591,27
	<b>T O T A L E euro</b>							6'591,27
	Data, 21/09/2015							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							