

Data 27/11/2015

a.c.a. IMPRESA/E AFFIDATARIA/E : DA DEFINIRE

ESERCIZIO SETTORE :
DATORE DI LAVORO COMMITTENTE : Acque Spa

e.p.c. Ufficio SPP : SILVIO NANNINI

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI DI:

Oggetto dell'appalto:

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPE

Impresale o LA*	DA DEFINIRE	
* Per LA si intende lavoratore autonomo		
Importo lavori	30.000,00 €	
Importo oneri per la sicurezza	0,00 €	Vedere alla sezione del presente documento valutazione dei rischi interferenze e costi/misure di prevenzione/dpi previsti
Inizio lavori		Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.
Durata presunta	24 MESI	Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.
Nominativo del responsabile in loco dell'impresa o del LA		
Numero di persone impiegate	N° : VERRANNO INDICATE SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO	
	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	

Area interessata	<input checked="" type="checkbox"/> uffici	
	<input checked="" type="checkbox"/> magazzino	
	<input type="checkbox"/> laboratorio	
	<input checked="" type="checkbox"/> depuratore	
	<input checked="" type="checkbox"/> sollevamento fognario	
	<input checked="" type="checkbox"/> centrale, deposito acquedotto	
	<input checked="" type="checkbox"/> altro	

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE E COSTI/MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI

ATTENZIONE: sono da intendersi interferenti sia i pericoli propri dei luoghi di lavoro della committenza sia i pericoli introdotti nello svolgimento delle attività specifiche delle imprese esecutrici

Pericolo interferente		Acque SPA	IMPRESA	Misure di Prevenzione e Protezione	DPI derivanti dalla specifica interferenza	Costi interferenze
ATTIVITÀ ORDINARIE/STRAORDINARIE DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO		X		Le interferenze sono gestite con prescrizione di sfasamento spaziale o temporale con coordinamento del proposto del luogo di lavoro.	Nessuno	0,00 €
LUOGHI LAVORO E STRUTTURE	SCIVOLAMENTO	X	X	IMPRESA: Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito. E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2 m). E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a	Defimitazione area con apposita recinzione	400.00 €
	INCIAMPO E CADUTA	X	X			
	FONTE DI CALORE		X			
	URTO		X			
	CADUTA DALL'ALTO	X				
	CADUTA VERSO IL VUOTO					
	CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	X				
MORSI ANIMALI E PUNTURE INSETTI						

	ILLUMINAZIONE	X	X	<p>quote pericolose (oltre 1.5 m). E' fatto particolare divieto di utilizzare attrezzature o macchine presenti; eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.</p> <p>Attenersi alle attività oggetto dell'appalto. L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.</p> <p>Al termine dell'attività gli addetti della impresa appaltatrice devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimuovere e allontanare dall'impianto i propri attrezzi, macchine e materiali lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale di Acque SpA <p>PERSONALE DI ACQUE: tenersi a debita distanza durante la fasi di lavoro . Assistere il lavoratore dell'impresa fornitrice nelle sue attività, indirizzando la ditta alle postazioni di lavoro. Assicurare la viabilità del luogo di lavoro.</p>		
MACCHINE/ATTREZZATURE DI LAVORO	X	X	<p>IMPRESA: E' fatto particolare divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di persone terze presenti a qualsiasi titolo.</p> <p>E' fatto particolare divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non specificatamente indicato nella natura della sua lavorazione.</p> <p>E' necessario segnalare immediatamente al preposto dell'impianto eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza, macchinari ed attrezzature o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza</p> <p>L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.</p> <p>PERSONALE DI ACQUE: tenersi a debita distanza durante la fasi di lavoro . Assistere il lavoratore dell'impresa fornitrice nelle sue attività, indirizzando la ditta alle postazioni di lavoro. Assicurare la viabilità del luogo di lavoro.</p>	Nessuno	0,00 €	

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE		X		<p>IMPRESA: Attenersi al rispetto della cartellonistica presente in impianto, attenersi alle attività oggetto dell'appalto. Le vie di accesso ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenute sgombre da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto.</p> <p><u>Lavori in prossimità di parti attive</u></p> <p>Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08.</p> <p>E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza degli impianti. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.</p> <p>Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal preposto di impianto.</p>	Nessuno	0,00 €
ESPOSIZIONE RUMORE			X	<p>PERSONALE DI ACQUE: E' fatto particolare divieto di accedere alle postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a 85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate; eventuali accessi devono essere di volta in volta autorizzati.</p> <p>L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.</p>	Nessuno	0,00 €
CAMPI ELETTROMAGNETICI						
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI						
ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI	PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE	X		<p>IMPRESA: Le modalità di esposizione possono essere:</p>	Nessuno	0,00 €
	USO DI PRODOTTI CHIMICI	X	X			

		X	X	<ul style="list-style-type: none"> • contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi); • inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni. <p>Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.</p> <p>E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.</p> <p>Fermare il mezzo davanti all'ingresso (freni meccanici e pneumatici bloccati) e presentarsi al preposto o lavoratore incaricato per chiedere istruzioni. Ottenere informazioni circa la viabilità del cantiere, le modalità di accesso, le vie di circolazione, i luoghi più idonei dove far passare e dove posizionare il mezzo per effettuare la consegna. Segnalare acusticamente la propria presenza ad eventuali altri mezzi o persone. Adeguare la velocità del mezzo ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro. Rispettare la cartellonistica presente in loco. Conferire il prodotto nel sito indicato dal responsabile di impianto. Prestare la massima attenzione ad evitare lo sversamento accidentale dei prodotti, in caso contrario attivare immediatamente le misure di contenimento idonee ed avvertire il Preposto del luogo di lavoro.</p> <p>PERSONALE DI ACQUE: tenersi a debita distanza durante la fase di lavoro dell'impresa . Non utilizzare in maniera assoluta i prodotti necessari per le lavorazioni introdotti dall'impresa negli impianti , laboratori etc. Assicurare la viabilità del luogo di lavoro.</p>		
	TRASPORTO/MOVIMENTAZIONE					
ESPOSIZIONE AGENTI CANCEROGENI/MUTAGENI						
ESPOSIZIONE AMIANTO						
	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	X		<p>IMPRESA: Adottare misure igieniche previste: vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro. Non sostare (oltre 1 ora) in prossimità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vasche di ossidazione • Vasche di sedimentazione • Nastropresse • Centrifughe • Stazione di grigliatura Sollevamenti <p>L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.</p>	Nessuno	0,00 €
ESPOSIZIONE AD AGENTI ESPLOSIVI						

INCENDIO		X	X	<p>IMPRESA: Divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione (estintori, segnaletica, ecc.).</p> <p>PERSONALE DI ACQUE: tenersi a debita distanza durante la fase di lavoro dell'impresa. Non utilizzare in maniera assoluta i prodotti necessari per le lavorazioni introdotti dall'impresa negli impianti, laboratori etc. Assicurare la viabilità del luogo di lavoro.</p>		
VIABILITA'	PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE ALL'IMPIANTO	X	X	<p>IMPRESA: E' necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> il rispetto del codice della strada all'uscita dagli impianti e della viabilità indicata sulle planimetrie (impianti) mediante apposizione di segnaletica verticale o altri apprestamenti. <p>PERSONALE DI ACQUE: tenersi a debita distanza durante la fase di lavoro dell'impresa. Non utilizzare in maniera assoluta i prodotti necessari per le lavorazioni introdotti dall'impresa negli impianti, laboratori etc. Assicurare la viabilità del luogo di lavoro.</p>	Segnalare area di lavoro, riunioni di coordinamento	100,00 €
	PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE URBANO E EXTRA-URBANO					
LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI						
TOTALE €						500,00 €

*L'interferenza è gestita con prescrizione di sfasamento spaziale e coordinamento con il resp. di laboratorio/impianti sulla programmazione dell'intervento. Le prescrizioni date all'impresa non comportano predisposizione di apprestamenti né utilizzo di DPI specifici oltre a quelli normalmente in uso per l'attività propria dell'impresa stessa

CRONOPROGRAMMA :

Il contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria gruppi elettrogeni e motopompe prevede la seguente programmazione:

REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPE

a) Manutenzione ordinaria gruppi elettrogeni consistente in due tipologie:

Tipologia 1- Intervento di manutenzione ordinaria

MOTORE

1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti
2. Verifica eventuali perdite di liquidi
3. Controllo e pulizia del radiatore
4. Controllo e eventuale rabbocco di olio e liquido refrigerante
5. Controllo della carica e eventuale rabbocco del liquido dell'elettrolita della batteria
6. Controllo e eventuale spurgo dell'acqua presente nel prefiltro gasolio (se presente)
7. Controllo alternatore e funzionamento del carica batterie
8. Controllo gas di scarico
9. Ritiro e smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni
10. Verifica e controllo scaldiglia del motore
11. Verifica e controllo serraggio raccordi, viti e dadi.

ALTERNATORE

1. Pulizia generale dell'alternatore
2. Controllo del quadro elettrico
3. Controllo e serraggio di tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza dalle apparecchiature con verifica eventuali surriscaldamenti
4. Verifica delle protezioni di macchina
5. Prova di funzionamento
6. Prova di commutazione automatica in mancanza di rete

Tipologia 2- Intervento di manutenzione ordinaria

MOTORE

1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti
2. Verifica eventuali perdite di liquidi

3. Controllo e pulizia del radiatore
4. Sostituzione olio motore
5. Sostituzione liquido refrigerante
6. Sostituzione filtro olio
7. Sostituzione batteria
8. Sostituzione filtro combustibile
9. Controllo gioco delle valvole
10. Controllo alternatore e funzionamento del carica batterie
11. Controllo gas di scarico
12. Ritiro e smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni

ALTERNATORE

1. Pulizia generale dell'alternatore
2. Controllo del quadro elettrico
3. Controllo e serraggio di tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza dalle apparecchiature con verifica eventuali surriscaldamenti
4. Verifica delle protezioni di macchina
5. Prova di funzionamento
6. Prova di commutazione automatica in mancanza di rete

b) Manutenzione ordinaria motopompe consistente in due tipologie

Tipologia 1- Intervento di controllo

1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti
2. Verifica eventuali perdite di liquidi
3. Controllo e pulizia del radiatore
4. Controllo e eventuale rabbocco di olio e liquido refrigerante
5. Controllo della carica e eventuale rabbocco del liquido dell'elettrolita della batteria
6. Controllo e eventuale spurgo dell'acqua presente nel prefiltro gasolio (se presente)
7. Controllo alternatore e funzionamento del carica batterie
8. Controllo gas di scarico
9. Ritiro e smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni

Tipologia 2- Intervento di manutenzione ordinaria

1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti
2. Verifica eventuali perdite di liquidi
3. Controllo e pulizia del radiatore
4. Sostituzione olio motore
5. Sostituzione liquido refrigerante
6. Sostituzione filtro olio
7. Sostituzione batteria
8. Sostituzione filtro combustibile
9. Controllo gioco delle valvole
10. Controllo alternatore e funzionamento del carica batterie
11. Controllo gas di scarico
12. Ritiro e smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni

REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Le manutenzioni straordinarie e le eventuali sostituzioni complete o di componenti, dovranno essere accompagnate da preventivo di spesa, soggetto alla approvazione dalla DL e potranno essere imputate nell'importo contrattuale.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le istruzioni tecniche e le procedure vigenti previste dal sistema di gestione impianti in vigore in Acque spa IT 9.1.2 Controllo gas ozono lesivi e gas serra rev 1 e PI 8.4 Verifica Impianti e Attrezzature.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ORDINE GENERALE

- qualunque attività non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque ne attesti la non conformità e comunicata alla scrivente immediatamente.
- la viabilità deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocità non deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale
- i pedoni non devono assolutamente transitare per l'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono percorrere la viabilità agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato l'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;
- il cancello di ingresso deve essere inderogabilmente chiuso.
- nessun minore deve assolutamente essere impiegato per una qualunque attività;
- anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformità devono essere segnalati al preposto presente sul luogo di lavoro.

SIGNIFICATIVITÀ DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

Di seguito, le tabelle con i criteri per quantificare gli indici.

INDICE DI PROBABILITÀ DI INTERFERENZA (pI)		
Valore	livello	definizione
1	Improbabile	le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. nell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso.
2	Poco probabile	un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi.
3	Probabile	più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi, in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
4	Molto probabile	più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
INDICE DI GRAVITÀ DEL RISCHIO (gR)		
Valore	livello	definizione
1	lieve	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio.
2	medio	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota modeste opere provvisorie, trabattelli, scale a pioli ecc.).
3	grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI.
4	Molto grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva.

Indicare il valore di Rischio Interferente (RI)	Significatività del rischio da interferenza $RI = pI \times gR = 2 \times 2 = 4$ LIEVE
---	--

La significatività del rischio da interferenza RI dovrà essere classificata:

1 + 3 Trascurabile	Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo. Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
4 + 6 Lieve	Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo.
8 + 9 Alto	Effettuare miglioramenti su gR o su pI. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività.
12 + 16 Molto alto	Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pI. Promuovere azioni correttive immediate.

EVENTUALI E ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE

L'accesso agli impianti Acque Spa e la programmazione dell'intervento con il referente esercizio Acque Spa devono essere preventivamente autorizzata dal CTS di riferimento:

- DA DEFINIRE

- E' fatto obbligo al personale dell'impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria della impresa, inoltre deve essere chiaramente identificabile l'operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente (Legge 136/2010) divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa
- E' fatto obbligo al personale dell'impresa esecutrice di attenersi alle prescrizioni specifiche del Preposto di impianto
- E' fatto obbligo al personale dell'impresa esecutrice di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti sull'impianto.
- E' fatto divieto al personale dell'impresa esecutrice di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati dal Preposto di impianto.
- Obbligo di informare/richiedere l'intervento del personale dell'Ente in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi particolari
- E' vietato fumare in impianto
- E' vietato mangiare in impianto
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura
- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di persone terze presenti a qualsiasi titolo;
- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non specificatamente indicato nella natura della sua lavorazione
- obbligo di segnalare immediatamente al preposto dell'impianto eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza, macchinari ed attrezzature o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza
- Al termine dell'attività gli addetti della impresa appaltatrice devono:
 - rimuovere e allontanare dall'impianto i propri attrezzi, macchine e materiali
 - lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale di Acque Spa
- L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale: obbligo di rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
 - obbligo di rimozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale;

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Per quanto riguarda la modalità di controllo degli accessi si procede come specificato:

- il personale di Acque Industriali, Acque Servizi e Ingegnerie Toscane non necessita di controllo all'accesso ed è da considerare autorizzato all'accesso.
- l'accesso dei soggetti esterni deve essere preventivamente verificato dal preposto di impianto ed è possibile accedere solo se in possesso di:
 1. Autorizzazione all'accesso All.2 PII 8.3
 2. Protocollo informativo rischi All.4 PII 8.3
 4. Documento di valutazione delle interferenze All.5 PII 8.3 DUVRI

IMPORTANTE: tutti gli accessi di personale estraneo al gruppo devono essere verificati in termini di autorizzazione e riportati sul registro impianti.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nel caso di segnalazione di emergenza, tutti i presenti dovranno recarsi al luogo sicuro INDICATO DAL REFERENTE DEL LUOGO DI LAVORO seguendo il percorso più breve e le eventuali indicazioni degli addetti all'evacuazione. Per ogni evenienza contattare il preposto del luogo di lavoro o il responsabile per la gestione delle emergenze ai riferimenti di seguito indicati.



DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

All.5 PII 8.3 rev.8 del 03.05.2012



DA DEFINIRE

Nei casi di reperibilità il preposto è il coordinatore dell'intervento caposquadra.

Gli interventi in urgenza devono essere comunicati tempestivamente ai seguenti cellulari:

Sig. _____ di Acque SpA (cell. _____)
 Sig. _____ di Acque SpA (cell. _____)
 Sig. _____ di Acque SpA (cell. _____)
 Sig. _____ di Acque SpA (cell. _____)

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

Per la predisposizione del DUVRI

TECNICO INCARICATO PER GESTIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nome <u>MARCO</u> Cognome <u>OLIVIERI</u> Ditta: <u>ING. SOS.</u>	Firma
---	-------

Per la redazione del DUVRI

DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA

Nome _____ Cognome _____ Ditta _____	Firma
--------------------------------------	-------

Per accettazione del DUVRI

DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA

Nome Cognome..... Ditta.....	Firma
------------------------------------	-------------

LAVORATORE AUTONOMO

Nome Cognome..... Ditta.....	Firma
------------------------------------	-------------

DATORE DI LAVORO IMPRESA/E IN SUBAPPALTO

Nome Cognome..... Ditta.....	Firma
------------------------------------	-------------

Nome Cognome..... Ditta.....	Firma
------------------------------------	-------------

Nome Cognome..... Ditta.....	Firma
------------------------------------	-------------